

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

00-716 WARSZAWA

fax: 22 651-06-76

ul. Bartycka 110A

e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl

tel.: 22 651-07-07; 22 651-06-60

http://www.wios.warszawa.pl

adres do korespondencji:

DELEGATURA WIOŚ W CIECHANOWIE

06-400 CIECHANÓW, ul. Strażacka 6

tel.: 23 672-59-55; 23 672-38-62

fax: 23 672-52-61

e-mail: ciechanow@wios.warszawa.pl

p. M. Kretkiewicz + BIP
2018 -12- 2 8

CI-IN.7024.12.2018.MO

Ciechanów, 2018.12.18

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Rozwoju



inż. Grażyna Woznicka
2018 -12- 27
A. J.

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Nowym Dworze Mazowieckim**

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471, z późn. zm.) przedstawiam informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniach 20.02-15.11.2018 r. w PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce, 05-230 Kobyłka, ul. Parkowa 1E dot. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zakroczym gm. Zakroczym.

Informacja o ustaleniach kontroli:

Przeprowadzona w dniach 20.02-15.11.2018 r. w PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce kontrola dot. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zakroczym gm. Zakroczym.

Na terenie składowiska zlokalizowana jest instalację do zbierania, przesyłania i spalania gazu składowiskowego z odzyskiem energii elektrycznej będąca własnością i eksploatowana zgodnie z umową Nr 1/2014 z dnia 24.01.2014 r. przez „EKO-FAZA” Janusz Dziwota ul. Wesoła 7, 09-400 Płock.

Uczestniczący w kontroli WIOŚ w Warszawie dr inż. Piotr Manczarski – Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w opinii z dnia 25 września 2018 r. do podstawowych nieprawidłowości w zakresie eksploatacji składowiska odpadów w m. Zakroczym, powodujących oddziaływanie odoroczynne zaliczył m.in.:

Wadliwe działanie i niewłaściwą eksploatację systemu odgazowania składowiska w tym:

- a. brak podłączenia wszystkich studni odgazowujących do systemu zbierania biogazu,
- b. brak ssawy zapewniającej odpowiedni stopień odgazowania składowiska,

- c. brak pochodni umożliwiającej spalanie biogazu nienadającego się do wytwarzania energii w zainstalowanym agregacie,
- d. brak urządzeń umożliwiających regulację systemu odgazowania,
- e. zły stan techniczny instalacji odgazowującej oraz silnika/agregatu wytwarzającego energię z biogazu.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 66 ust. 1 i 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) przekazuję ww. informację zgodnie z określonymi w ww. ustawie prawo budowlane kompetencjami.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
Andrzej Gwizda Czapliski
KIEROWNIK Delegatury w Ciechanowie

W załączeniu:

Opinia z dnia 25 września 2018 r. dr inż. Piotra Manczarskiego – Kierownika Zespołu Gospodarki Odpadami KOiKŚ Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. PG INWEST Sp. z o.o. w Kobyłce
05-230 Kobyłka, ul. Parkowa 1E
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
3. Burmistrz Zakroczymia